

# Transformatie galerijvloeren

*te Rotterdam*



## Omschrijving

Rotterdam  
VvE Schalkeroord

## Werkmaatschappij

NBK West B.V.

## Werkomschrijving

De in twee delen gesplitste galerijflat heeft twee verdiepingen. De galerijvloeren zijn uitkragend doorgestort en liggen niet op consoles.

Vooraf aan de uitgevoerde werkzaamheden is onderzoek gedaan naar de constructieve veiligheid volgens CUR-aanbeveling 248. Hier is uitgekomen dat de constructie, onder voorwaarden van minder zware dekvloeren en hekwerken, voldoet. De dekvloeren waren voorzien van dubbelhardgebakken tegels die onvoldoende waterdicht waren. Hierdoor was aan de onderzijde diverse betonschades in de vorm van zoutuitbloeiingen (stallactieten) waar te nemen. Tevens was bij de in staal uitgevoerde galerijhekken op diverse plaatsen corrosie waar te nemen.

## Werkzaamheden

- Vervangen tegel- / dekvloeren
- Aanbrengen Triflex BFS systeem voor een goede antislip toplaag op een gietvloer membraan met waterdichtheid garantie
- Vervangen stalen hekwerk in een lichtere aluminium variant spijlen hekwerk

November 2017

## Eigenschappen

Status	Uitgevoerd
Locatie	Rotterdam
Uitvoeringsjaar	2017

## Opdrachtgever

