


Refit Galleyvloer

te Scheveningen



Omschrijving

Dienstvaartuig Rijkswaterstaat
Scheveningen

Expertise

Marine

Werkomschrijving

Op dit oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat waren problemen met lekkages bij de galleyvloeren. Met name op aansluitingen bij goten en opstanden begon de bestaande troffelvloer scheuren te vertonen en ontstonden deze lekkages.

Wij hebben de bestaande vloer gereinigd en gerepareerd en vervolgens de gehele galley voorzien van een elastische PU vloerafwerking van Sika. Door het aanbrengen van holplinten, naadloos tegen RVS onderdelen aangegoten is de situatie duurzaam, hygiënisch en esthetisch fraai opgelost.

Werkzaamheden

- Bestaande troffelvloer reinigen en opschuren
- Plaatsen randprofielen
- Flexibele afwerking vloergoten tegen vloersysteem
- Smeren van holplinten Sikadur-41 CF
- Primerlaag aanbrengen van een PU-gietlaag met Sikafloor-330
- Inflaken met zwart/wit flakes
- Seallaag met antislip
- Afkitten van details en aansluitingen

Eigenschappen

Status	Afgerond
Locatie	Scheveningen
Uitvoeringsjaar	2017

Opdrachtgever



De Ruijter