


Herstellen vloeren Parkeergarage



Omschrijving

Den Haag
Parkeergarage Mauritskade

Expertise

Betonrenovatie / kunststof vloeren

Werkomschrijving

Deze openbare parkeergarage, gelegen onder het Hilton hotel in het centrum van Den Haag, vertoonde diverse lekkages vanuit het plafond. De parkeervloer was onbehandeld waarbij het oppervlak aan slijtage onderhevig was, deels door het inrijden van dooizouten. Tevens was de vloer, vanwege het onbehandelde oppervlak, nauwelijks schoon te houden. De werkzaamheden zijn in samenspraak met Square Four ingepland in een rustige periode, zodat de overlast beperkt kon blijven. Hiernaast zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd zodat de garage op een paar enkele dagen open kon blijven.

De werkzaamheden zijn in de winter van 2021 uitgevoerd en daarmee is de garage is nu weer veilig, goed afgedicht en met het nieuwe coatingsysteem heeft de garage weer het gewenste frisse uiterlijk. Tevens biedt de coating een goede bescherming tegen weersinvloeden, vuil en brandstoffen.

Werkzaamheden

- Injecteren van watervoerende scheuren in het plafond
- Aanbrengen van een Remmers epoxy vloercoating, de aanrijbochten zijn hierbij voorzien van een instrooisysteem dat een grovere structuur heeft en duurzamer is.

Eigenschappen

Locatie Den Haag
Uitvoeringsjaar 2021

Opdrachtgever

