

# Gevelisolatie 18 woningen

te Groningen



## Omschrijving

Groningen  
Appartementencomplex, Onderduikerstraat 82-116

## Expertise

Energetisch renoveren

## Werkomschrijving

Een veelvoorkomende klacht, zelfs wanneer de verwarming hoog stond, was dat het in de woningen erg koud kon zijn. Één van de stappen die men kan zetten om deze klacht te bestrijden is het n- isoleren van de spouwmuren. Zo wordt het wooncomfort vergroot en de stookkosten verlaagd plus men levert een bijdrage aan een schonere wereld met minder CO2 uitstoot!

De gevels van dit complex zijn door ons geïsoleerd met HR++ EPS- parels welke in de spouw zijn geblazen. Samen met een aantal nog te treffen energiebesparende maatregelen is dit appartementencomplex helemaal klaar voor een duurzame toekomst.

## Werkzaamheden

- Inspecteren spouwmuur op eventuele oude vulling / vervuiling
- Boren van gaten in het voegwerk van de gevel
- Spouwmuur vullen met HR++ EPS parels
- Boorgaten dichten
- Plaatsen van ventilatieroosters

## Eigenschappen

Status	Uitgevoerd
Locatie	Groningen
Uitvoeringsjaar	2018

## Opdrachtgever

Pandgarant namens  
VvE Onderduikerstraat  
82-116 in Groningen