

Maatwerkadvies VvE Karel Doormanstraat

te Zandvoort



Omschrijving

Zandvoort
Appartementencomplex

Expertise

Engineering

Werkomschrijving

Dit appartementencomplex gebouwd in 1958 ligt direct gelegen aan de boulevard van Zandvoort. Eind 2017 werd het complex door Homekeur geïnspecteerd, vanwege scheurvorming en problemen in de gevel.

Na-isoleren is nu niet mogelijk door de slechte staat van de gevel. Waarin dilatatievoegen ontbreken en lagen zand zich in de spouw ophopen, veroorzaakt door windbelasting (stuifzand) van zee. Dit soort problemen kunnen uitstekend opgelost worden met energiebesparing in een maatwerkadvies.

Werkzaamheden

- Opstellen maatwerkadvies met DMJOP en procesbegeleiding met het doel de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen binnen de Vereniging van Eigenaren toe te passen. In deze specifieke situatie zijn er drie scenario's uitgewerkt waarin efficiënt en doelmatig verduurzamen verduidelijkt worden met een helder overzicht van kosten en opbrengsten.
- De subsidie aanvraag van de huidige en toekomstige werkzaamheden bij dit complex.

Eigenschappen

Status	Uitgevoerd
Locatie	Zandvoort
Uitvoeringsjaar	2019

Opdrachtgever

