

# Renovatie incl. binnen- en buitenschilderwerk

*te Edam*



## Omschrijving

Edam  
Woon- en zorgcentrum De Meermin

## Expertise

Vastgoedonderhoud

## Werkomschrijving

De Meermin ligt aan de rand van de oude binnenstad van Edam. Het woon- en zorgcomplex heeft een flinke opknapbeurt ondergaan. Daarnaast zijn twee hoofdentrees volledig aangepast. Een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden treft u hieronder.

## Werkzaamheden

- Aanpassen en uitbreiden entrees
- Herstellen van houtrot en vervangen van diverse houten delen
- Repareren van betonschades
- Vervangen van het voegwerk
- Vervangen van het hekwerk
- Vervangen van de glaslatten door neuslatten
- Schilderen van het houtwerk met een drielaags alkyd hoogglans verfsysteem
- Schilderen van de steenachtige ondergronden met een tweelaags systeem
- Reinigen van dakranden en boeidelen

## Eigenschappen

Status	In uitvoering
Locatie	Edam
Uitvoeringsjaar	2019-2020

## Opdrachtgever

